
2500
2000
1500
1000
500
0
Metalle
Chemie
Nichtmetallische Mineralien
Transportwirtschaft
Maschinenbau
Bergbau
Lebensmittel und Tabak
Zellstoff und Papier
andere
Hochtemp., >400°C
Mitteltemp. 100-400°C
Niedertemp. <100°C